WARNING: Risk of electric shock! Disconnect the device from mains power supply before carrying out the following steps.

1 Disassembly

1.1 Remove the screws 1, 2, 3, and 4.
(Figure 1)

1.2 Disconnect the plug-in connector from the Relay PCB 8305951 acc. to terminal diagram
(disconnect screw connections where applicable).
(Figure 2)

1.3 Removing the protective grid from the underside of the radiant heater:
Remove the screws 5 through 12.
(Figure 3)

1.4 Dismounting the reflector unit:
Remove the screws 13 through 16.
(Figure 3)

1.5 Removing the plates A and B
(Note: the plate B is not available in all radiant heaters).
(Figure 4)

1.5.1 Plate A:
Remove the screws 17 and 18.
(Figure 4)

1.5.2 Plate B:
Remove the screws 19 through 22.
(Figure 4)

1.6 Disconnect the cable connections of the ceramic heating elements from the screw terminals C through E.
(Figure 5)

1.7 Remove the silicone tubes F (8x) from the connecting cables.
Caution: When removing the silicone tubes, make sure not to damage the ceramic insulation.
(Figure 5)

1.8 Cut the enclosed Teflon tube into 8 pieces of 60 mm length and slide them over the ceramic insulation of the connecting cables.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet.
DRÄGERWERK A.G. Lübeck

2 Reassembly

2.1 Connect the cable connections of the ceramic heating elements to the screw terminals C through E.

2.2 Reassemble the radiant heater using the reverse method of that used for disassembly. The 4 fixing screws of RH 600 shall be secured with Loctite 221!

3 Testing

3.1 Testing according to Test Certificate 6133.1 or 6134.0
Measure the leakage currents and the protective conductor contact resistance according to IEC 601-1.

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of this document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
DRÄGERWERK A.G. Lübeck

D3

Bild/Fig. 1
Pkt./step 1.1

Rückseite/rearside



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Weg auf Inhalt sowie Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten.
DRÄGERWERK AG, Lübeck

Bild/Fig. 2
Pkt./step 1.2

Anschlußplan/connection scheme



D4

Bild/Fig. 3
Pkt./step 1.3
1.4



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
DRÄGERWERK A.G. Lübeck

Bild/Fig. 4
Pkt./step 1.5
1.5.1
1.5.2



Bild/Fig. 5
Pkt./step 1.6
1.7



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
DRÄGERWERK AG, Lübeck

D6